
B2042
B2024
B2043
R7
800
75
R8
+42
+62
+40
V1
L1
4V/0,2A
V2
V3
+20
-3.5
PU
+0.9
+18
+18
R12
50k
200p
C10
R11 2M
R10
1k
600p
CV3
350p
CV1
A
E
S7
S8
S5
CV2
350p
LS
T2
2n
C11
340
400
S4
T1
500k
R5
500
R6
C8
10n
C9
10n
S6
S3
500
750
8k
C12
5n
CV4
300p
5u
C3
5u
C2
220
-9
R1 3M
20k R3
5u
C5
0
K1
S1 40
5u
C4
R2
20k
10k
R4
800
R9
220=
C6
5u
C1 10u
+145
+90
40 S2
C13
1n
C7
5u
+200